

COMUNE DI RIVOLI

Provincia di Torino

Largo SUSA

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA

Art. 43 L.R. 56 del 05/12/1977 s.m. e i.

*Area urbanistica Residenziale R2,
Area normativa 3Rt3 del P.R.G.C.*

OGGETTO:

ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELLA RETE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA DI INTERVENTO

Proponente:

METROPOLIS s.r.l."
Via Lamarmora, 73
10128 TORINO
Partita Iva : 10507830015


Allegato:

H

Progettisti:

Geom. Giovanni Cagnazio

Iscr. albo n. 8241
Via N. Leumann 23 - Rivoli (TO)
C.F. CGN GNN 6187430015



Arch. Francesco Corazza

Iscr. ordine n. 1252
Via Buonarroti 1 - Collegno (TO)
C.F. CRZ FNC 508301267K



Data:

Agosto
2022

Scala:

-

[illegible]



ELEMENTO:

SEDE STRADALE

POSIZIONE:

C.so SUSA. Doppio senso di marcia a corsia semplice

MATERIALE:

Asfalto con tappeto d'usura a tratti ripristinati.

STATO DI CONSERVAZIONE:

Leggermente ammalorato nei tratti in entrata e uscita dalla rotonda spartitraffico.



ELEMENTO:

PERCORSO PEDONALE

POSIZIONE:

C.so SUSÀ. Lato intervento

MATERIALE:

Porfido in cubetti

STATO DI CONSERVAZIONE:

Leggermente dissestato



ELEMENTO:

SEGNALETICA ORIZZONTALE

POSIZIONE:

C.so SUSA. Attraversamenti pedonali e sede stradale

MATERIALE:

Vernice colorata

STATO DI CONSERVAZIONE:

Normalmente visibile



ELEMENTO:

CORDOLATURA MARCIAPIEDE

POSIZIONE:

C.so SUSA. Percorsi pedonali esistenti, lato intervento

MATERIALE:

Elementi in pietra.

STATO DI CONSERVAZIONE:

Buono stato, prive di discontinuità e dissesti



ELEMENTO:

PISTA CICLABILE

POSIZIONE:

C.so SUSA. Parallela a sede stradale

MATERIALE:

Cordoli di delimitazione in gomma e segnaletica orizzontale

STATO DI CONSERVAZIONE:

Elementi ben fissati ed in buono stato di conservazione, segnaletica a tratti poco evidente.



ELEMENTO:

PISTA CICLABILE VERSO ROTONDA
SPARTITRAFFICO

POSIZIONE:

C.so SUSA. Lato intervento in progetto

MATERIALE:

Asfalto con tappeto d'usura, banchina rialzata
verso carreggiate stradal e area verde verso area
privata. Cordolatura in elementi prefabbricati di
cls.

STATO DI CONSERVAZIONE:

Di recente realizzazione, buono stato di
conservazione.