## Villa MARINI

Via Fossati, 1







* Catasto Napoleonico : ASSENTE  * Sommarione del 1861 : ASSENTE  * Mappa del 1890 : presente ? NO SI  * P.R.G. di E. Mollino :  compreso ? : SI nel Foglio n°7  * Pratiche edilizie < 1945 : anno  n° Progettista  Proprietario  Ubicazione  Modalità di intervento :  Pratiche edilizie successive :  DATI CATASTALI : NCEU o CT. : Partita Foglio .42.
Partic95
VINCOLI ESISTENTI Tipo : Idrogeologico + Paesaggistico (ex L.29 giugno 1939 n° 1497 come definita con D.M. 12/11/1952 + "Collina di Rivoli" come definita dal D.M. 1/8/1985 pubblicato sulla G.U. n° 298 del 19/12/1985 pag. 93).
VICENDE COSTRUTTIVE (indicazione e datazione degli interventi) : Le prime indicazioni risalgono al piano Mollino (1917/21)
Progettista. o AMBITO CULTURALE
DESCRIZIONE
La costruzione per radici documentarie e tipologia edilizia dovrebbe risalire alla seconda decade del secolo. Sull'impianto originario costituente il corpo principale lato est dovrebbe essere stata successivamente eseguito un ampliamento sul lato ovest, con struttura in cemento armato ed porticato al piano terra. L'edificio appartiene all'area pianificata per ville posta sul lato nord del seminario di molti anni posteriore (1936).
La villa è pervenuta all'attuale proprietà Marini nel 1979 dalla Curia che l'aveva ricevuta per lascito. La costruzione, ben conservata all'esterno, ha subito profonde trasformazioni interne che ne hanno notevolmente ridotto il valore
formale dei componenti. Sul tetto è agibile un piccolo belvedere. Di particolare interesse botanico sono le essenze presenti nel giardino lato est e nel parco verso ovest.
FONTI : Bibliografia :
VALUTAZIONE L'edificio nella sua elegante semplicità deve essere valutato solo unitamente all'area (via Fossati/via Pozzetto) che lo contiene: In tal modo costituisce una quinta di architettura estensiva di buon valore urbano.
PROPOSTE

Per questa come per le altre ville poste lungo la Via Fossati (tra cui la Villa Cantagrillo), con le relative aree di pertinenza, sarebbe opportuno prevedere norme e procedure per la tutela dei valori ambientali (scenografici e botanici) nell'assetto attuale. E' auspicabile la conservazione dell'assetto attuale ed una particolare attenzione all'analisi delle essenze arboree di pregio ed alla relativa salvaguardia. La eventuale costruzione di manufatti interrati, quindi, dovrebbe seguire un accurato rilievo delle alberature esistenti, con

seguire un accurato rilievo delle alberature esistenti, con analisi dei relativi apparati radicali, onde evitare effetti destabilizzanti e dannosi sul sistema vegetativo delle stesse. Per quanto attiene gli aspetti culturali definiti dall'art. 24 L.R. 56/77, la Villa Marini, non tanto per caratteri propri quanto per la posizione dominante e per il parco che la circonda, possiede qualità architettoniche e valori scenografici di rilevante interesse ambientale e quindi tali da richiederne l'individuazione in P.R.G. ai sensi e per gli effetti dell'articolo citato.

•••••